




# Sääksjärven nykytila

Kokemäki 24.10.2019

Heli Perttula  
Varsinais-Suomen ELY-keskus

## Satakunnan pintavesien ekologinen tila 2019

Erinomainen      Välttävä      Ei tietoa  
Hyvä                  Huono              Voimakkaasti muutettu  
Tyydyttävä            Tyydyttävä      tai keinotekoinen





# Sääksjärven ekologinen tila tyydyttävä (2012-2017)

- Biologiset muuttujat -> T
  - kasviplankton T
  - vesikasvit T
  - kivikkorantojen päälysslevät T
  - kivikkorantojen pohjaeläimet T
  - kalat Hy
- Fysikaalis-kemiallinen tila T
  - Kokonaisfosfori T
  - Kokonaistyppi Hy





## Tilaluokan raja-arvot - Matalat humusjärvet (Mh)

	Hy/T	Sääksjärvi	T/V
Kokonaisfosforipitoisuus ( $\mu\text{g/l}$ )	40	55,5	65
Kokonaistyppipitoisuus ( $\mu\text{g/l}$ )	750	733	1100
Klorofylli-a ( $\mu\text{g/l}$ )	20	20,4	40
- kesä-syyskuun keskiarvot			





# Kokonaisfosforipitoisuus







# Kokonaistyppipitoisuus







# Hapen kyllästysaste (1 m)







# Hapen kyllästysaste (pohja)







# Näkösyvyys







# Sameus







# Kemiallinen hapen kulutus





# Veden väri







# Sähköjohtavuus







# Veden pH







# Klorofylli-a





# Piilijoki





Kiitos!